

Artikel-Nr.: 41960


XT250 – Elektrik-Anschluss-Set für die KEDO 60mm Drehzahlmesser

Set:




Montage / Assembly:

STEP 1



- DE** Die Drähte der Diode (1) etwas kürzen und die Seite ohne Ring – wie gezeigt – in einen Japanstecker (2) stecken und Crimpen (kann zusätzlich auch verlötet werden).
- EN** Shorten the wires of the diode (1) and insert the side without ring - as shown - into a Japanese Bullet Plug (2) and crimp (can also be soldered).

STEP 2



- DE** Die vorbereitete Diode [STEP 1] wird mit der kleinen Adernhülse (3) mit dem positiven Beleuchtungs-Kabel (+) verbunden. Hierbei wird die Adernhülse fest vercrimpt (kann zusätzlich auch verlötet werden). Das Massekabel (-) in einen Japanstecker (2) stecken und Crimpen (kann zusätzlich auch verlötet werden).
- EN** The prepared diode [STEP 1] is connected to the positive lighting cable (+) using the small wire sleeve (3). The wire sleeve is firmly crimped (can also be soldered). Insert the earth cable (-) into a Japanese Bullet Plug (2) and crimp (can also be soldered).

STEP 3



(DE) Den vorbereiteten Stecker **[STEP 2]** mit dem Schrumpfschlauch-Stück **(4)** versehen und einschrumpfen. Anschließend die transparenten Hüllen **(5)** über die Stecker schieben.

(EN) Fit the prepared plug **[STEP 2]** with the piece of heat shrink tubing **(4)** and shrink it. Then slide the transparent sleeves **(5)** over the plugs .



Kabelfarben gemäß Drehzahlmesser-Anleitung
Cable colours according to tachometer instructions