

*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

Artikel-Nr.: 60311

Kupplungskorb-Reparatur-Kit für YAMAHA TDM850

Im Reparatur-Kit sind sechs gleich dicke Federn enthalten, um die sechs Original-Federn zu ersetzen.

Die beiliegenden Nieten bestehen aus Vergütungsstahl und sind für das Vernieten unter einer hydraulischen Presse ausgelegt. Zur Reparatur gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Original-Nieten von außen vorsichtig ausbohren (vorher ankörnen, Nietausrichtung merken!), Rest wegmeißeln.
- Teile voneinander trennen und säubern
- Mitgelieferte Ausgleichsscheiben kontrollieren. In seltenen Fällen haben die Ausgleichsscheiben fertigungsbedingt leichte Metallspritzer auf der Oberfläche. Bitte entfernen sie diese gegebenenfalls mit einer scharfen Klinge um ein planes Anliegen der Ausgleichsscheiben zu garantieren.
- Teile mit neuen Federn und Spielausgleichsscheiben wieder zusammensetzen (die neuen Scheiben unter der Originalscheibe einsetzen. Welche der beiden Scheiben an der Originalscheibe anliegt spielt keine Rolle. Die Tellerfeder drückt weiterhin auf die Originalscheibe)
- Teile zunächst mit drei Schrauben und Muttern in den Nietlöchern spielfrei zusammendrücken
- Nun eine Schraube entfernen und Niet einsetzen (von innen nach außen, wie Originalniet). Niet leicht fetten
- Niet mit Hydraulischer Presse schließen
- Bei den übrigen zwei Nieten ebenso vorgehen

Bitte arbeiten Sie vorsichtig und tragen Sie eine Schutzbrille! Wenn Sie sich nicht sicher sind, die Arbeiten selbst ausführen zu können, wenden Sie sich an einen qualifizierten Mechaniker!